










Bestandsanalyse. 1 bauliche / städtebauliche Qualitäten

Gebäudesubstanz / Begehung

-  ohne / geringe Mängel
-  geringe Mängel / Mängel
-  Mängel / erhebliche Mängel
-  substanzielle Mängel

Kulturdenkmale / historische Gebäude

-  bauliche Anlage § 2 DschG
-  bauliche Anlage § 28 DschG
-  Denkmal - Prüffall
-  weitere erhaltenswerte historische Gebäude
-  Kleindenkmal / Bauteil

-  Eigentum Gemeinde / Stand 01.01.2016

Freiflächen / Erschließung

-  Gestaltungsdefizite

Abgrenzung

-  Bereich der Vorbereitenden Untersuchungen
-  Erweiterung Analyse

Gemeinde Allensbach Ortsteil Allensbach *integrierte* Entwicklungsplanung

Ortsmitte Gebäudequalitäten

Vorbereitende Untersuchungen

die STEG Stadtentwicklung
stadttatelier. wolfgang kuhn. monika handte
landschaftsarchitekt. max schlegel
Stuttgart / Überlingen
01.06.2016 / 31.10.2015



Originalmaßstab 1:1000
0 10 20 30 40 60 80 100 M